



Hojo #37



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
13-07-16	porque verificada se repara el vehículo #13		
	Se arreglan las papirus se repara una lampara	1 foco y balastras 150w 1 fotocelda	
	Calle boates yaleria se reparan 3 lamparas	2 focos 150w 1 balastra 175w 2 fotoceldas	se limpian el barro
	Calle Horno nacional se repara una lampara		se limpian el barro
	Calle la vanda lype se repara una lampara y se instala base y fotocelda Calle Chepínque se repara una lampara Calle Fermín Oviana se repara a modo de alumbrado 2 fotoceldas	1 foco 150w 2 fotoceldas para el alumbrado 2 bases 1 fotocelda 1 foco y balastra 150w 2 fotoceldas	

PERSONAL: Sant, Jorge y Oscar

DELEGADO:

VEHICULO:

COMUNIDAD: