

REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

| FECHA | TRABAJO REALIZADO | MATERIAL UTILIZADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 27-08-36 | SE CONECTO BOMBA EN EL POZO | | |
| | DEL BASIO PRIETO DE U COM. DE | | |
| | COL. CLEZ ORTEGA | | |
| | | 1 | |
| | SE REPARARON 4-LAMPARAS EN | 4-FOCOS Y 4 BALASTRAS 150 W.V.S | |
| | EL CAPULIN | 4-FOTOCELDAS | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

PERSONAL: OSCAR OMAR MORALES
ANTONIO DOMINGUEZ MTZ

VEHICULO: #C2

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____