


Hoja #



REPORTES DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
8-10-15	paquete reflectores		se puso por el edificio
	se instaló alumbrado se cargo un reflector 1000w		para instalarlo para el evento de cebses
	la ganadora se instaló el reflector		se cargo 1000w. Se agregó se dejó listo
	entregaron las flores se repararon los tamperes	2 #0 tocales 2 focos y balasto 1000w	
	calleson estafetas no se reparó la lampera		se necesita un rayo escuadra porque la usa no puede entrar
	Calle Penito Luaces #27 se reparó un lampara calle 2 tamperes se repararon 2 focos 1000w	1 foco y balastro 1000w	se limpio el soro

PERSONAL: Saul y Oscar
 VEHICULO: #13
 DELEGADO: _____
 COMUNIDAD: _____