

REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
22-10-15	pagare x el trabajo		se fue por el #13
	of. alumbrado		se cargo material electrico
	La pupita se reparo una lampara	1 foco y balastro 1sw	se limpio el soro
	- calle las Escobillas se reparo una lampara	1 fotocelda	se limpio el soro
	- Calle de los Cristales se reparo la alumbrado	1 foco y balastro 1sw	ya que reportaron que se prendia y el de foto
	- Calle de los Cristales con mano	1 fotocelda	
	- Calle de los Cristales se reparo una lampara	1 fotocelda	se limpio el soro
	- Calle de los Cristales se reparo una lampara	1 foco y balastro 1sw	se repararon los cables de alimentacion
	- Calle de los Cristales se reparo una lampara	1 fotocelda	
	- Calle de los Cristales se reparo una lampara	1 fotocelda	