



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

| FECHA | TRABAJO REALIZADO | MATERIAL UTILIZADO | OBSERVACIONES |
|---------|--|-----------------------|---------------|
| 3-06-15 | SE ASESORÓ ÁREA DE ALUM. PUEBLO DE SA. COL. OJON | 1 INTERRUPTOR 3X60AMP | |
| | SE REPARÓ UNA LAMPARA EN RANCHO PRIETO | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

PERSONAL: Oscar Orta, Alder Zeth
Y ANTONIO DOMINGO DEL RIZ
 VEHICULO: AER

DELEGADO: _____
 COMUNIDAD: _____