


Hoja # 35  
Hoja # 34



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
20-05-16	pagare verificar se fue arregl si ya estaba la casa		todo bien no falta
	mercado municipal se fue a verificar el chorro ventilador de area de carpinteros se chequearon cables de alimentacion se revisaron 3 ventiladores		se encargo line de alimentacion del secado se probaron grutas con listas
	Nuevo Mexico 3 Lamparas 3-Acos y 3-Batas se revisaron y repararon y 3 fotoceldas		san 3 ventiladores
	Rancho Santa Rosa 3-aros y una lampara	1- Fotocelda a 22v	

PERSONAL: Saul y Oscar

VEHICULO: \_\_\_\_\_

DELEGADO: \_\_\_\_\_

COMUNIDAD: \_\_\_\_\_