



Hoja #



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
5-10-15	parque y edificios		se fue por el vehículo #13
	Bodega Ferretil		se dejaron 17 lamparas tests y 4 nuevas 40 w
	Ofi. alumbrado		se cargaron baterias y fotoceldas
	Cabecera Municipal Sopu. se repararon lamparas en diferentes calles	2 fotoceldas	se probaron quedan en listas
	1" calle magnasid por el lindero	1 fotocelda	
	1" calle la joya	1 fotocelda	
	1" calle de la herena	1 fotocelda	
	1" calle el artazon	1 fotocelda	
	1" calle Florentino contreras	1 fotocelda	
	1" calle del carmen	1 fotocelda	
	1" calle de ablio	1 fotocelda	

PERSONAL: Saul y Oscar DELEGADO: _____

VEHICULO: # 13 COMUNIDAD: _____