

Hoja # 12  
 Hoja # 18  
 Hoja # 16



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
27-04-16	porque se hicieron		se fue por la
	de alumbrado se cargo		carra
	material eléctrico		
	calle tomar de cuentas	1 foco x bobina 150w	
	calle H. Miranda	1 fotocelda 1 foco 100w 1 foco 100w 1 foco 100w 1 fotocelda 1 foco 100w 1 fotocelda 1 foco 100w 1 fotocelda 1 foco 100w 1 fotocelda	se limpió el sensor y falso contacto Falso contacto Falso contacto Falso contacto Falso contacto Falso contacto Falso contacto Falso contacto Falso contacto Falso contacto

PERSONAL: \_\_\_\_\_ DELEGADO: \_\_\_\_\_

VEHICULO: \_\_\_\_\_ COMUNIDAD: \_\_\_\_\_