



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
19-10-15	opi. alumbrado		se revisó todo el cable para gasolina
	parque vellicated		se fue por el vehículo y se le echó aceite
	O.Fi alumbrado		hidráulico
	Cabeza municipal		se hizo de la gran reflector de 400 w
	son se repararon lamparas en diferentes calles		prestó al celular y se cargo material eléctrico
	- 1 calle de las Flores	1 fotocelda	
	- 1 calle de septimo	1 foco y fotocelda 150 w	
	• 4 calle la cueva	1 fotocelda 2 focos y fotocelda 150 w	
	- 2 calle la cueva	1 foco y fotocelda 150 w	
	- 1 Jardina calle palma	1 foco 100 w fotocelda	
	- 1 plaza de Betan en la faro	1 foco y fotocelda 100 w	
	- 1 calle violeta	1 fotocelda	se limpió el soro

PERSONAL: Sever y Oscar

VEHICULO: #13

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____