

Hoja #44
Hoja #



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
11/04/16	se reparo una lampara en la calle estado de Mexico	se ocupo una fotosolda y un foco de 100 wts	
	se reparo una abria en la calle termin chunga en el coronel sale Puso un foco de 100 wts	se ocupo una mica nueva	A una lampara en la calle santiaso Astular
	se checo una let en la calle victor valdaz	se ocupo una fotosolda	
	se reparo una lampara en el mercado sale Puso una balastro de 150 wts un foco de 150 wts y fotosolda		
	se reparo una lampara en la cuaba	se ocupo una fotosolda de 100 wts	
	se reparo una lampara en la escuela primaria de las Huertas de los sts niños	se ocupo una fotosolda nueva	

PERSONAL: Jose Juan Oscar Omar

VEHICULO: # 18

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____