SOMBRERETE

REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
3-12-16	com. Ricardo Flores Luego se fue y vinieron Pablo en el pozo de cerca potrero se encontraron dos cableados tirados uno en el entronque otro en pozo	2 fusibles de 3 amps	se cambiaron los dos fusibles se inspeccionaron y se activaron se probo el voltaje y amperaje quedo bien

PERSONAL: alik 24 y Oscar

VEHICULO: #100

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____