


REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
10-11-16	parque vefficalen		Se fue por el vehículo
	Jardin Lopez velarte		se reviso alumbrado
	Caser de cultura se revisaron		que del todo
	Fallas de corrientes en el	30 metros cable 1H	se colocaron dos
	y se reviso alumbrado del		cables de un los
	barbin		quebra y la linea
	AV. Hidalgo se retiraron		se colocaron listos
	losos de adornos que estaban		el alumbrado para
	colgado en las albornates y		de albornates se
	se quito un placa que estaba		el alumbrado del
	colgado de los semáforos		alumbrado del todo
	Calle San Antonio se se pero una lampara		de abajo ya que
	Calle las Escobillas se se pero una lampara		esta lampara con el
			en la base sacra

PERSONAL: Jose Juan Jose y Oscar

VEHICULO: PLX

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____