



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
14-07-15	parque y vehículo		se fue por el vehículo nos esperaron a que fueran a la casa de la calle de la cultura se hicieron la parte
	casa de la cultura se reviso falla de corriente		se necesita cambiar la pastilla termica
	calle y Malabante 1- Lupa 1- Foco y 1- Foco	3 lámparas led	se necesitan 30 lámparas
	plaza Esmeralda y calle con cables se instalaron leds	1 tubo lámpara 10 metros cable #12 7 metros cable #12	nos dan 34 lámparas
	calle ferrias se instalaron lámparas leds	3 lámparas leds	las lámparas de y suburbanos que se quitaron se
	casa de la cultura se fue y cambio pastilla termica	1 tubo lámpara 7 metros cable #12	se quitó en la casa se instaló la pastilla termica se hizo el mantenimiento de la lámpara quedo listo
	calle sabinas se reparo area de alumbrado		

PERSONAL: Sorje y Oscar
 VEHICULO: #13

DELEGADO: _____
 COMUNIDAD: _____