



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
27-05-16	parque y alrededores		Se fue por el mueble #200
	Parque municipal se repara cerca a cerca de Comidas		la línea de corriente estaban abanzada se por ir tierra queda larga
	Calle J. Mas parque se disbanta un farol en frente del ex cine San Francisco		
	San Hidalgo se repara farol de area de alumbrado que refinaron los faroles de la de las casas y Comisio	Interruptor 2X60 Bafislos 2X60	el interruptor que ya alimentaba ya no sirve se instalo
	● Calle mira se repara area de alumbrado base de farol	base de farol	se instalo una fotocelda para preser la area

PERSONAL: _____

VEHICULO: _____

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____