




REPORTES DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
6-12-16	Com. Santa Rita se reparó con 8 bombas calientes calles	6 focos 150 W 5 bombas 150 W 8 focos calientes	
	Com. San José de Félix se repararon las bombas	2 bombas 150 W 1 foco 150 W	Isamar Dominguez se le reparó el soco

PERSONAL: Jose Juan y Oscar
VEHICULO: #18

DELEGADO: _____
COMUNIDAD: _____

Jose Luis Barrientos D.