SOMBRERETE

REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
27/9/16	SE REPARARON 9 LAMPARAS	4 BALASTRAS DE 150 WTS	
	EN LA COMUNIDAD DE SAN	6 FOCOS DE 150 WTS	
	JOSE DE MESILLAS	1 FOCOS DE 175 WTS	
		8 FOTOCELDAS	

PERSONAL: ANTONIO OMAR ALDED

DELEGADO: _____

VEHICULO: H13

COMUNIDAD: SAN JOSE DE MESILLAS