



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
5-02-16	sem. faja de verificación	se	se fue poseel y verifico #13
	Ofic. alumbrado se consiguio cable para Coesaire		
	Com. y astillero se fue y reviso tallado en la bomba de agua potable		
	San Martin se instalo una lampara y se reparo otra mas	L - Lampara completa 150 w. u.s. Y 1 - Foco x 1 - Balastro 150 w. u.s.	Se apoyo con la Coesaire se saca estructura y bomba se encuentra con y tubos ahi en ambos se tienen que cambiar se tubo con tres tubos tragando, para conseguir los otros y ellos por avisar cuando los tienen

PERSONAL: Saul y Oscar
 VEHICULO: #13

DELEGADO: _____
 COMUNIDAD: _____