



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
11-04-16	O.F. alumbrado se cargo material electrico a la camioneta #18		
	Porque y dificultad se bajo material y se cargo en la #13		
	San Martin se repararon 5 lempres balastria 150W en diferentes calles	3 focos 150 W al 2 focos 175 W 3 fotoceldas	limpio el sarro
	Com. providencia se repararon 4 lamparas	2 riles 1 foco y balastria 150 W 2 fotoceldas 2 focos 175 W	Usado
	San Miguel las palmas se reparo una lampara		se limpio el sarro

PERSONAL: Jorge Saul y Oscar

VEHICULO: #13

DELEGADO:

COMUNIDAD: