




REPORTES DE TRABAJO  
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
6-12-16	Con Santa Rita se repararon 8 bombas en diferentes calles	6 focos 150 W 5 bombas 150 W & fotoceldas bases fotocelda sacret 2	Isamar Dominguez
	Con San Jose de Felix se repararon dos bombas	2 bombas 150 W 2 focos 150 W	se reparo el sacra

PERSONAL: Jose Juan y Oscar  
VEHICULO: #18

DELEGADO: \_\_\_\_\_  
COMUNIDAD: \_\_\_\_\_

José Luis Barrientos D.