



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
12-01-16	SE DIO MANTENIMIENTO EN OFICINA DE PADRENA	1 SOCKET, 1 JALDO, 1 TUBO DE CANALITA DE 3/4 y 4 MET DE CABLE PULPER #14	
12-01-16	SE TRABAJO EN OFICINA DE CATASTRO	1 BALASTA 1X174 Y 2 CAPACITORES FLUORESCENTES DE 74W Y UNA DE 40W	
	SE INSTALO UNA LAMPARA EN SANTIAGO DE LA HEERRADURA	1 LAMPARA COMPLETA 150W-VS	
	SE ARREGLO LA LAMPARA EN EL ARENAL	1 FOTOCELULO	

PERSONAL: Antonio Ramirez M

DELEGADO: _____

VEHICULO: _____

COMUNIDAD: _____