

REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
2-09-15	paque vehicular		se fue por el vehiculo #13
	opi. de abastecido publico se cargo material electrico		se cargaron 4 micros, 6 focos 150W, 3 focos 100W y 3 focos 75W
	Bodega Ferracari se cargaron 4 lamparas subestancias u soldas		se cargaron 4 lamparas u soldas
	Gonzales Ortega Escuela Secundaria tecnica se entregaron 4 lamparas completas	4 lamparas completas 150W	
	Buleron Av. Vicente Guerrero se revisa area de alumbrado y se repararon 6 lamparas	5 subestancias usadas	
	con esido Interorden se reparo falla en el pozo de agua potable	6 focos / des 3 focos 175W de focos 180W de focos 150W de focos 100W de focos 75W	se revisaron registros de su magnitud se dejó listo
		2 focos de focos 150W	se reviso control electrico y bomba se dejó funcionando

PERSONAL: Saul y Oscar

VEHICULO: \_\_\_\_\_

DELEGADO: \_\_\_\_\_

COMUNIDAD: \_\_\_\_\_