



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
20-01-17	Seq Martín se instaló cable duplex para una Bomba. Se cambió un cable de 100 metros se reparó se usó una lamparita de 150 Watts. Se cambió el cable de la Bomba.	30 metros cable duplex #12	Se encontró un cable de 100 metros que se cambió por uno de 150 metros. Se cambió el cable de la Bomba. Se cambió el cable de la Bomba. Se cambió el cable de la Bomba.
	Se instalaron bases con focos para sacar lista de material eléctrico que se baja a ocupar.	foco y palanqueta 150	para pedir el material que se necesita queda listo
	Se reparó el cable de la Bomba y se reparó el cable de la Bomba.		
	Se reparó el cable de la Bomba y se reparó el cable de la Bomba.		

PERSONAL: Carlos, Oscar y Oscar

VEHICULO: #13

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____