


REPORTES DE TRABAJO  
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
2-03-77	En Kc se acortado horizontal en vertical y apagado en el ref que al interior el alumbrado del exterior		se probó guabalista
*	separaron se cambiaron focos	2 focos ahorradores	se probó guabalista
*	como parango se acortado horizontal		se probó el sonido guabalista
*	se cambiaron los focos exteriores		
*	calle principal se separaron después		
*	primera vez el plano concuerda se separó una lampara	1 focos y balastro 150w	
*	una lampara que se separó se puso en el		
*	una lampara se separó se acortado horizontal		
*	se cambiaron los focos exteriores		
*	calle las Escobillas se separó una lampara	1 focos y balastro 150w	se probó guabalista
*	una lampara se separó y acortado		
*	una lampara se separó y acortado		
*	una lampara se separó y acortado		

PERSONAL: Eugenio, Sarmiento y Oscar  
 VEHICULO: \_\_\_\_\_  
 DELEGADO: \_\_\_\_\_  
 COMUNIDAD: \_\_\_\_\_