



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
9/3/17	SE REPARARON 4 LAMPARAS 1 EN LA CALLE CEDRITO DE 6 MADRUEPE # EN LA CALLE FLORANTINO COMEDAS 1 EN LA CALLE EJERCITO MEXICANO CALLE TINO GENERAL 7 DE INSTALO 1 LAMPARA O U EN LA CALLE MAGNECIO	3 DE LAS TUBAS DE 150 VTS 4 FOCOS DE 150 VTE 3 FOTOCELAS 1 LAMPARA OV	

PERSONAL: SAN LOS ALFEO
 VEHICULO: H100
 DELEGADO: _____
 COMUNIDAD: SABECOR 5001