



REPORTES DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
23-02-17	Calle Ignacio Cereyosa col. Sombriete. No se veizo area de arbolado		6 lbs No Sirven Se necesitan cambiar
	Calle San Marcos de organos col. Sombriete. Se separa una barpa	1 faja y balabta 5'x10'	
	Calle San Marcos de organos y calle Tabara pedia se separan 3 barpas		seles/pegio el seco guadan 1/25 lbs
	Calle H. Maso Nacional se veizo area de alumbrado		Se necesito este de barbanta y subiendo
	Entre perez se fue x veizo area de alumbrado		se tramo el frasco traster no se pudo servir

PERSONAL: a. l. r. z. p. l. s. c.
VEHICULO: _____

DELEGADO: _____
COMUNIDAD: _____