SOMBRERETE

REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
9/3/17	SE REPARARON 4 LAMPARAS	3 BALASTRAS DE 150 WTS	
	1 EN LA CALLE CERRITO DE	4 FOCOS DE 150 WTS	
	GUADALUPE 1 EN LA CALLE	3 FOTOCELDAS	
	FLORENTINO CONTRERAS	1 LAMPARA OV	
	1 EN LA CALLE EJERCITO		
	MEXICANO CALLEJON		
	GENERAL Y SE INSTALO 1		
	LAMPARA O.V. EN LA CALLE		
	MAGNECIO		

PERSONAL: CARLOS ALCEO

VEHICULO: #100

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: CABECERA MPAL