



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
9/3/17	SE REPARARON 4 LAMPARAS 1 EN LA CALLE CERRITO DE GUADALUPE 1 EN LA CALLE FRANZINIÑO CONTIENAS 1 EN LA CALLE CERRITO MEXICANO CALLE TINO GENERAL Y SE INSTALÓ 1 LAMPARA O V EN LA CALLE MAGNECIO	3 DELASTRAS DE ISOVITE 4 FOCOS DE ISOVITE 3 FOTOCELPAS 1 LAMPARA O V	

PERSONAL: CARLOS ALDO  
VEHICULO: H100

DELEGADO:  
COMUNIDAD: SACERDOTE NUBEL