



REPORTES DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
13-01-17	Sonr. calle Victor Salda Barrio la caudalera se reparo una lampara led		se hizo un sarro en los límites de alimentacion con guiso hasta
	calle alameda Barrio lapita se reparo una lampara subbarra	1 foco coxox 1 fotocelda	se limpio el sarro
	calle pias Sufita Chalchinites se reparo una lampara	1 foco y barabara son 1 fotocelda	
	calle privada alameda se reparo una lampara subbarra		se limpio el sarro guiso hasta
	calle alonso de Herrera se instaló una lampara completa	1 lampara completa 5 subbarra 175 al cable para redallas	

PERSONAL: Carlos, Jorge y Oscar
VEHICULO: # 13

DELEGADO: _____
COMUNIDAD: _____