



REPORTES DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
20-01-17	Seq Martín se instaló cable duplex para una Bomba. Se cambió un cable de 100 metros se reparó se volvió a una lamparita de 150 Watts de la Comuna. Se instaló focos y palas de fotocélula.	30 metros cable duplex #12	Se encontró un cable de 100 metros que se cambió por uno de 150 metros. Se instaló focos y palas de fotocélula. Se reparó un cable de 100 metros. Se volvió a una lamparita de 150 Watts de la Comuna.
	Se instalaron bases con focos y se sacó el cable de material eléctrico que se había ocupado.		Para pedir el material que se necesitó quedó listo.
	Se reparó el cable de 100 metros y se puso a área de alumbrado.		
	Se reparó el cable y focos en el área de alumbrado.		

PERSONAL: Carlos, Oscar y Oscar

VEHICULO: #13

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____