SOMBRA

REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
9-03-17	Com. Benito Juarez Se instalaron 12 OVV y Se separaron varias lamparas en diferentes calles de la Com y se instalaron 2 lamparas Subarbanas y se retiraron 10 lamparas suministro Suburbanas	12 lamparas a.v 150w 8 balastros Focos 12 19 Fotoceldas 12 Socket 2 lamparas Suburbanas 150w	Se repararon 19 lamparas Suburbanas

PERSONAL: Nieves, Oswaldo, Eubaldo, mauricio y Oscar

VEHICULO: #18 y 100

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____