




REPORTES DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
17-11-16	Parque vehicular se fue por el vehículo #18		
	Com. San Jerónimo de Sauses se separaron dos bombas	2 fotoceldas	Se limpió el sacro en las bombas
	Com. San José de Carutíno se repararon 3 bombas	2 focos y balastos 150W 2 fotoceldas	Se limpió el sacro a las bombas
	Com. el Saucillo se repararon 5 bombas y un área de alumbrado	4 fotoceldas	el sacro tenía el cable que alimenta la bombas de alumbrado se calentó de y cuando se reparó se pudo visto se probó

PERSONAL: José Juan y Oscar
VEHICULO: #18

DELEGADO: Silvina Castro
COMUNIDAD: San Jerónimo de Sauses
San José de Carutíno
Brigida Lema M
Saquillo
Felipe Moreno Lema