




REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
7-10-16	con. Estación de Coahuililla se busco al encargado de pozo para verificalo		No se encontro al encargado y no nos supieron dar razon
	con. La Bateca se veiza area de alumbrado y se separaron 17 lamparas	9 fotoceldas focos 150W 5 bolas 250W 2 focos 70W 1 focos 175W 3	a la Mayoría se les limpio el soco a las cables que las alimentan del Hilo secundario

PERSONAL: Nieves, Jorge y Oscar

DELEGADO: _____

VEHICULO: #18

COMUNIDAD: _____