



REPORTES DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
27/9/16	SE REPARARON 9 LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE MESILLAS	4 BALASTAS DE 150 WTS 6 FOCOS DE 150 WTS 1 FOCO DE 175 WTS 8 FOTOCÉLULAS	

PERSONAL: ANTONIO COMALALBA

VEHICULO: E13

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: SAN JOSE DE MESILLAS