



REPORTES DE TRABAJO  
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
20/ene/17	* Se arreglaron 7 lamparas en la comunidad de San Jose de mesillas. en distintas calles.	7 bombillos- 150 w 7 focos 150 w	* 1 lampara tenia el cable suzalo se conecto y quedo funcionando. y enu tenia zorro en las lineas

PERSONAL: *Chayo - Mauricio - Jose de la Cruz*  
VEHICULO: # 100

DELEGADO: *MARCO SUILOVA VILLARREAL M*  
COMUNIDAD: *San Jose de Mesillas.*



DELEGACIÓN MUNICIPAL  
SAN JOSE DE MESILLAS,  
SOMBRERETE, ZAC