




REPORTES DE TRABAJO  
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



| FECHA   | TRABAJO REALIZADO  | MATERIAL UTILIZADO  | OBSERVACIONES   |
|---------|--|---|---|
| 7-10-16 | con. Estación de Condulipe se busco al encargado de pozo para verificalo |   | No se encontro al encargado y no nos supieron dar razon                               |
|         | con. La Bateq se veiza area de alumbrado x Se separaron 17 lamparas      | 9 fotoceldas<br>focos 150W 5<br>bolasitas 250W 2<br>focos 70W 1<br>Focos 135W 3 | a la Mayoría se les limpio el soco a las cables que las alimentan del Hilo secundario |
|         |  |   |   |
|         |  |   |   |
|         |  |   |   |
|         |  |   |   |
|         |  |   |   |
|         |  |   |   |
|         |  |   |   |
|         |  |   |   |
|         |  |   |   |

PERSONAL: Nieves, Jorge y Oscar  
VEHICULO: #18

DELEGADO: \_\_\_\_\_  
COMUNIDAD: \_\_\_\_\_