SOMBRERETE



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
3-12-16	com. Ricardo Flores Hugon se fue y revize falla en el pozo de agua potable se encontraron dos cuchillas caidas una en el entronque otra en el pozo	2 fusibles de 1 amps 20 mts. cable	se cambiaron los dos fusibles se instalaron y se metieron se probo el voltaje y amperaje quedo listo

PERSONAL: [illegible]

VEHICULO: #100

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____