



REPORTES DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
26-09-16	porque se falló la		se fue por el vecindario
	of: alumbrado		se cargo materia / eléctrica
	Cops. San Jerónimo de Saues	1 foto y las lastas Bow	el area no funcionaba
	Se repuso un area de alumbrado	2 fotoceldas	porque no estaba bien
	x y los aparos		el alumbrado quedo bien
	San Antonio del Cerro se	1 fotocelda	se limpio el barro
	calle neptuno se se hizo la		de las lamparas
	que utilizaba 3 paros se encantió		
	la linea de la tierra con barro quedo listo		
	Calle Huma Nacional por la		
	Antena sudrey se repuso	1 fotocelda y lasta Bow	
	una lampara		

PERSONAL: Jorge y Cesar
VEHICULO: #18

DELEGADO: Silvano Cortés B
COMUNIDAD: San Jerónimo de Saues
San Antonio del Cerro

Jose Trinidad A.S