




REPORTES DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
26-09-16	porque se afrió la		se fue por el vecindario
	of: alumbrado		se cargo materia / eléctrica
	corp. San Jerónimo de Saues Se repuso un area de alumbrado x y se repusieron San Antonio del Cerro se repusieron dos lamparas calle neptuno se se hizo pintura que utilizamos 3 para el se encanto la linea de la tierra con suro quedo listo	1 foco y las lastras Bow 2 fotoceldas 1 fotocelda 1 fotocelda	el area no funcionaba porque no estaba bien el interruptor que se dio se le puso el sacro a las lamparas
	Calle Huma Nacional por la Antena sud de se repuso una lampara	1 fotocelda lastra Bow	

PERSONAL: Jorge y Cesar
VEHICULO: #18

DELEGADO: Silvano Cortés B
COMUNIDAD: San Jerónimo de Saues
San Antonio del Cerro

Jose Trinidad A.S