




REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
14-10-16	Casa San Jerónimo de Sauces se repararon 11 lámparas	9 fotoceldas 5 balastras 150 W 6 focas 150 W 1 mica 2 bases P/fotoceldas 2 socket	
	Casa San Antonio del Cerrito se repararon 5 lámparas	4 fotoceldas 4 balastras 150 W 2 focas 150 W 1 mica	

PERSONAL: Oscar Cruz, Mauricio Oscar

VEHICULO: #18

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____