




REPORTES DE TRABAJO  
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
17-11-16	Parque vehicular se fue por el vehículo #18		
	Com. San Jerónimo de Sauses se separaron dos bombas	2 fotoceldas	Se limpió el sacro en las líneas
	Com. San José de Carutíño se separaron 3 bombas	2 focos y balastos 150W 2 fotoceldas	Se limpió el sacro a las líneas
	Com. el Saucillo se repararon 5 bombas y un área de alumbrado	4 fotoceldas	el sacro tenía el cable que alimenta la línea de alumbrado recortado y cuando se reparó se pudo visto se probó

PERSONAL: José Juan y Oscar

VEHICULO: #18

DELEGADO: Silvina Castro

COMUNIDAD: San Jerónimo de Sauses

San José de Carutíño

Brigida Lema M

Saquillo

Felipe Moreno Lema