




REPORTES DE TRABAJO  
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
6-12-16	Com. Santa Rita se repararon los lamparas en diferentes calles	6 focos 150W 5 balastos/150W 8 fotocables bases P/kotorella 2 Sociedad	Isamar Dominguez
	Com. San Jose de Felix se repararon los lamparas y focos	balastos 150W foco 150W	se le reparo el soco

PERSONAL: Jose Juan y Oscar  
VEHICULO: #18

DELEGADO: \_\_\_\_\_  
COMUNIDAD: Jose Luis Barrantes D.