




REPORTES DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
6-12-16	Com. Santa Rita se repararon los lamparas en diferentes calles	6 focos 150W 5 balastos 150W 8 fotocables	
	Com. San Jose de Felix se repararon los lamparas y focos	balastos 150W 1 foco 150W	Isamar Dominguez se llevo el foco

PERSONAL: Jose Juan y Oscar
 VEHICULO: #18

DELEGADO: _____
 COMUNIDAD: Tese Luis Barrantes D.