SOMBRERETE

REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
12-10-16	Com. Ignacio Zaragosa		
	de ~~[illegible]~~ atiladas	5 focos 150 W	
	se reparaçon, 10 lamparas	5 balastras 150 W	
	en la comunidad	fotoceldas 8	
		Micas 2 Micas	
		1 foco 175 W	
		2 socket	

PERSONAL: Jorge y Oscar

VEHICULO: #18

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____