



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



S O M I S

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
4-04-17	Som. Bodega Ferracil se se aproximan los alfileres para instalarse se cargaron en la camioneta #108	2 alfileres 150W 100 metros cable #8	
	placeta en zona Domingo se instaló en el alfiler de los alfileres completos 150W	2 alfileres 150W 100 metros cable #8	
	placeta nueva se instaló en la zona se cable se dio listo para la fuente	2 alfileres 150W 100 metros cable #8	
	Mecanico Eugenio Oscar Huidobro de los Santos Ninos Calle 100 Villota se retiraron 2 bombas con ignición a llende se reviso bomba de agua	2 alfileres 150W 100 metros cable #8	Se refirieron 3 bombas a las subestaciones de la estación para ser unidas
	Com. cl arena se reviso para de agua 2 postes de lampas	2 alfileres 150W 100 metros cable #8	Se refirieron 3 bombas a las subestaciones de la estación para ser unidas

DELEGADO

COMUNIDAD

PERSONAL

VEHICULO