


REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO



S O M N I

| FECHA | TRABAJO REALIZADO | MATERIAL UTILIZADO | OBSERVACIONES |
|----------|---|---------------------------|-----------------|
| 21-04-17 | EX. ZARAPOSOS se Repararon con candelas de la calle en la zona de diferentes calles | candelas y focos 1500w | quedaron listas |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

PERSONAL José Carlos Osorio

DELEGADO

VEHICULO 100

COMUNIDAD