




0 PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
22-06-17	Col. Gonzales Ortega se repararon en diferentes calles		
	2 AX 16 Septiembre	2 focos y balastros 150 w	2 fotoceldas
	1 calle Benito Suarez	1 fotocelda	se limpio el surro
	3 AX Ignacio allende		se limpio el surro
	1 calle ce de noviembre		
	1 calle Benito Suarez	2 focos y balastros 150 w	2 fotoceldas
	1 FLD. Trujillo		
	1 AX FLD. Javier mina	2 fotoceldas	
	2 calle Emiliano Zapata	2 focos y balastros 150 w	2 fotoceldas

PERSONAL: Marcia alvarez Jorge y Oscar

VEHICULO: #100

DELEGADO: [Signature]

COMUNIDAD: _____