

REPORTES DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



S.O.M.

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
16-05-17	<p>Con Gonzalo Ortega se se revisa para el de la comunidad</p> <p>Con Muelo Gomez se fue a cambiar pieza que ya instalada en el transformador se fue a el averiada y se instala el que se llevo se cometo se proba la bomba queda lista</p> <p>Con Luiz mayra se fue y se desconectaron y se bajaron de los postes los detectores que se puestron para el circuito en Av. Nicaora</p>	<p>El elemento fumeo se deja listo</p>	<p>Se fue a instalar las en Gaillos y se fue a las guiteras por falta de pago se instalaron cuando esto el pozo, se saca lista de material que se necesita en Calle Martin Triana</p> <p>Se dejaron en la Carri. onta #100</p>

PERSONAL Eugenio y Oscar

VEHICULO #100

DELEGADO _____

COMUNIDAD _____