



MUNICIPIO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
24-10-13	Con ojo de agua se revisa y se repara falla de corriente en el pozal de agua potable		Se encontró la falla en el arrancador se limpio contacto se dejó funcionando
	Con. Rancho nueva del CAMA se revisa falla de corriente en el pozal de agua potable		Se encontró la base del medidor y el medidor averiados y el cable se recortó ya es necesario cambiarlo y el cable, el medidor necesita cambiarlo
	Som. se revisa area de alumbrado que alimenta Calle alameda y aldoera		Condición de alumbrado faltaba de alumbrado afortunadamente se reparo la falla quedo listo

PERSONAL: Niels, Antonia y Oscar

DELEGADO: _____

VEHICULO: #62

COMUNIDAD: _____