



# Alumbrodo Público

AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE, ZAC.



## SOMBRERETE

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
6-03-18	Com. maleta Gómez se revisa y se reparo falla de acca de alumbrodo y se reviso falla de concreto en el pozo de agua potable se causado una cascilla caida que la lista	2 Fósforo Jamps	La falla se encontro en las Hileras de aceros ya que en línea de alumbrodo Estaba puesta un alambre secado con la hois de tensión se quita el alambre secado se proba queda listo

PERSONAL Mauricio, Eusebio y Oscar

VEHICULO H/100

DELEGADO \_\_\_\_\_

COMUNIDAD \_\_\_\_\_