



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
14-09-18	Sombrerete auditado Municipal se instalaron letras Se colocaron adobe al alfiler Se resacojo el palo ensablado		Se dejó el palo ensablado cargado en la camioneta

PERSONAL Oscar y Cesar Reyes

VEHICULO #13

DELEGADO \_\_\_\_\_

COMUNIDAD \_\_\_\_\_

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
15-09-18	Sombrerete Jardin confeccion se instala para ensabado, se engraso, se calgran previos, se instalad- an y reparadores de foso ahorrador, se cayo cable duplex Se cambio se dio 1.500		

PERSONAL Eugenio, alder y Oscar  
 VEHICULO A13

DELEGADO \_\_\_\_\_  
 COMUNIDAD \_\_\_\_\_



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
18-09-18	Oci' de la polisia Estafel que estan instaladas por estrada del ojo de agua	1 fusible 2000	Se instalo una carcilla
	Cayo olvera se revisa area de alumbrado		Se revisa la bobina para que funcione el automati: ya que esta prendiendo a veces
	Calle Zacaheas se se hizo asca de alumbrado se cambio sacro en la linea que alimenta a bodega grdo 115to		

PERSONAL Eugenio y Oscar  
 VEHICULO #100

DELEGADO \_\_\_\_\_  
 COMUNIDAD \_\_\_\_\_